

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
«15» мая 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Христофорова, 36

1.2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги

1.3. Сведения об объекте:

- год постройки здания: 1965 г., капитальный ремонт не проводился

- отдельно стоящее здание: 2 этажа; 1041,8 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4917 кв. м

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа "Детский сад № 17 "Солнышко" (МБДОУ НГО "Детский сад № 17 "Солнышко")

1.5. Адрес места нахождения организации: 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Христофорова, 36

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019 г., капитального - нет.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Плановая мощность: 125 детей

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – имеется.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 20 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 1 минута.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2.	в том числе инвалиды	«ДУ»
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушениями зрения	«ДУ»
6.	с нарушениями слуха	«ДУ»
7.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные Структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
8.	Все зоны и участки	ДУ

ДП-В — доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В — доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ — доступно условно,

ВНД — временно недоступно

К — колясочники;

О- опорники;

У- умственно-отсталые

С-слепые

Г-глухие

3.5. **Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ):**

- Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен условно.
- Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.
- Помещение нуждается в капитальном ремонте.
- Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп.
- Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.
- Нет системы связи на всех зонах.
- Покрытие прилегающей территории не асфальтировано.
- Прилегающая территория достаточно освещена.

4. **Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2.	Вход (входы) в здание	Необходимо оборудовать пандус
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется .


4.4.1. согласование на Комиссии: _____ нет _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации нет;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;
4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ДОУ <http://dou17lobva.ucoz.ru>
(наименование сайта, портала)

Председатель старший воспитатель Дубова О.Г. 
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены комиссии:
специалист по охране труда Баранова С.Г. 
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

завхоз Кугурдьяну Р.Р. 
(должность, Ф.И.О.) (подпись)